

VDIAGNOSTICS IMMOBILIER

9 rue Henri Matisse 76120 GRAND QUEVILLY

Téléphone : 06.18.60.62.96

Email : vdiagimmo@free.fr

Constat de Risque d'Exposition au Plomb N°2011-76621VD

Objet de la mission : La présente mission consiste à établir un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) en référence à l'article L1334-5 du code de la santé publique. Le constat est réalisé dans le cadre de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1^{er} janvier 1949 (article L334-6 du Code de la santé publique). En cas de présence de facteurs de dégradation (au sens de l'annexe 4 de l'Arrêté) et conformément à l'article L133-10 du Code de la Santé Publique, une copie du rapport sera transmis immédiatement au représentant de l'état (le préfet) dans le département d'implantation du bien expertisé.

N° de dossier : 2011-76621VD

Date de création : 12/08/2011

Date du levé : 12/08/2011

1 - Désignation de l'immeuble :

Propriété de : MAIRIE MAISON DE RETRAITE LES AUBEPINS

Adresse du bien : 41 PLACE JEAN JAURES

Code postal : 76150

Téléphone :

Ville : MAROMME

Nature du bien : Locaux maison de retraite

Etage : Rez de jardin

Lot(s) :

Porte :

Date de construction : Non communiqué

Références cadastrales :

Age des enfants : aucun

Locaux occupés au moment de la vente : oui

2 - Désignation du demandeur :

Nom : VILLE DE MAROMME

Adresse : PLACE JEAN JAURES 76150 MAROMME

Téléphone : 0235740278

3 - Désignation de l'expert :

Société : VDIAGNOSTICS IMMOBILIER

Nom du technicien : Steeve COURTOIS

Adresse : 9 rue Henri Matisse 76120 GRAND QUEVILLY

Police d'assurance : GAN RC101.200.432

4 - Conclusion :

Lors de la présente mission, 357 unités de diagnostic ont été contrôlées. Les unités de diagnostics sont classées en fonction de la concentration en plomb mesurée et de la nature des dégradations, conformément au tableau suivant :

| Concentration en plomb | Nature des dégradations | Classement | Classement des unités de diagnostics est le suivant |
|------------------------|----------------------------|------------|---|
| < seuils | | 0 | 357 / 100% |
| > seuils | Non dégradé ou non visible | 1 | 0 / 0% |
| | Etat d'usage | 2 | 0 / 0% |
| | Dégradé | 3 | 0 / 0% |

Le jour de l'expertise nous n'avons pas constaté la présence de revêtements contenant du plomb au delà des seuils en vigueur.

Facteurs de dégradation du bâti : (au sens de l'annexe 4 de l'arrêté)

| Locaux | Unité Diagnostic 0 Nombre / % | Unité Diagnostic 1 Nombre / % | Unité Diagnostic 2 Nombre / % | Unité Diagnostic 3 Nombre / % |
|-------------------------|--|--|--|--|
| Bureau directrice | 9 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Hall entrée | 11 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Bureau accueil | 9 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Reserve accueil | 8 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salon coiffure | 7 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salle TV | 6 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salle restaurant | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salle animation | 6 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Bureau Psy | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Bureau AMP | 6 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Bureau cuisine | 6 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Cuisine plonge | 8 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Cuisine | 1 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Reserve cuisine | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Couloir cuisine | 8 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Couloir Chauffage R-1 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Reserve alimentaire | 6 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Reserve froide | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Acces compteur eau | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Local linge sale | 6 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Couloir laverie | 6 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Reserve laverie | 6 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Laverie | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Atelier | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salle restaurant Mimosa | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Cuisine Mimosa | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 1 Mimosa | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre2 Mimosa | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre3 Mimosa | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre4 Mimosa | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre5 Mimosa | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre6 Mimosa | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salle de bain Mimosa | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Sanitaire1 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Sanitaire2 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Couloir Mimosa | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salle escalier Mimosa | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 12 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 13 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 14 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 15 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 16 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 17 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 18 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 19 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 26 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 27 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 28 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 29 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 30 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 31 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 32 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salle de bain 1 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salle de bain 2 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salle de douche | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 1 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |

| | | | | |
|------------------|----------|--------|--------|--------|
| Chambre 2 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 3 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 4 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 5 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 6 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 7 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 8 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 9 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 10 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Imfirmerie | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Reserve lingerie | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 20 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 21 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 22 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 23 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 24 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Chambre 25 | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salle de bain | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Toilettes | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Vestiaire Homme | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Vestiaire Femme | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |
| Salle de reunion | 4 / 100% | 0 / 0% | 0 / 0% | 0 / 0% |

5 – Réalisation de la mission :

CONTENU DE LA MISSION :

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini dans l'article L134-5 du Code de la Santé Publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître, non seulement, le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi, le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). De part, le contexte dans lequel est réalisé le constat (application des articles L1334-6 du Code de la Santé Publique), le constat est réalisé uniquement sur les revêtements privatifs du logement, y compris sur les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille,...).

Si le bien immobilier est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie. La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

La méthodologie de l'inspection est basée sur l'annexe 1 de l'arrêté :

Identification du bien objet de la mission :

L'auteur du constat identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cette ensemble.

Identification des locaux :

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Les locaux sont désignés selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Il réalise un croquis de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le nom de chaque local

Identification des zones :

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A,B,C...).

Identification des unités de diagnostic :

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette,...) car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

Détermination de la concentration en plomb :

Les mesures de la concentration en plomb sont réalisées au moyen d'un appareil à fluorescence X. Pour chaque unité de diagnostic recouverte d'une revêtement, l'auteur du constat effectue le nombre de mesures nécessaires à l'obtention d'un résultat fiable. Les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Une mesure est considérée comme positive si la concentration est supérieure ou égale à 1 mg/cm².

Type d'appareil à fluorescence : NITON

N° de série : 78963

Nature source radioactive : 109Cd

Date de chargement : 01/08/2005

Activité initiale : 1520MBq

6 – Identification des parties d'immeubles n'ayant pu être visitées et justification :

A GRAND QUEVILLY , le 12/08/2011
M. David VINCENT



TABLEAU DES RESULTATS

N° de dossier : 2011-76621VD

Propriétaire : MAIRIE MAISON DE RETRAITE LES AUBEPINS

Adresse du bien : 41 PLACE JEAN JAURES 76150 MAROMME

Tableau pour Pocket Carrez

| N° | Pièces | Coté | Unité de diagnostic ou élément | Substrat | Revêtement apparent | Localisation de la mesure | Mesure 1 (mg/cm ²) | Mesure 2 (mg/cm ²) | Mesure 3 (mg/cm ²) | Nature de la dégradation | Classement | Facteurs* de dégradation du bâti | Obs. |
|----|-------------------|--------------|--------------------------------|----------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------|
| 1 | Verif Etal | | | | | | 1.1 | | | | | | |
| 2 | Verif Etal | | | | | | 1.1 | | | | | | |
| 3 | Bureau directrice | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 4 | Bureau directrice | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 5 | Bureau directrice | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 6 | Bureau directrice | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 7 | Bureau directrice | Porte | A | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 8 | Bureau directrice | Bati porte | A | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 9 | Bureau directrice | Fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 10 | Bureau directrice | Bati fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 11 | Bureau directrice | Plinthe | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 12 | Hall entrée | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 13 | Hall entrée | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 14 | Hall entrée | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 15 | Hall entrée | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 16 | Hall entrée | Mur | E | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 17 | Hall entrée | Mur | F | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 18 | Hall entrée | Mur | G | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 19 | Hall entrée | Mur | H | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 20 | Hall entrée | Porte | A-D-F-G-H-I | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 21 | Hall entrée | Bati porte | A-D-F-G-H-I | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 22 | Hall entrée | Plinthe | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 23 | Bureau accueil | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 24 | Bureau accueil | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasitaire – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--------------|---|--------|----------|--------|------|--|--|----|---|--|--|
| 25 | Bureau accueil | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 26 | Bureau accueil | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 27 | Bureau accueil | Porte | A | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 28 | Bureau accueil | Bati porte | A | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 29 | Bureau accueil | Fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 30 | Bureau accueil | Bati fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 31 | Bureau accueil | Plinthe | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 32 | Reserve accueil | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 33 | Reserve accueil | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 34 | Reserve accueil | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 35 | Reserve accueil | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 36 | Reserve accueil | Fenetre | B | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 37 | Reserve accueil | Fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 38 | Reserve accueil | Bati fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 39 | Reserve accueil | Plinthe | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 40 | Salon coiffure | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 41 | Salon coiffure | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 42 | Salon coiffure | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 43 | Salon coiffure | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 44 | Salon coiffure | Fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 45 | Salon coiffure | Bati fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 46 | Salon coiffure | Plinthe | A | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | D | 0 | | |
| 47 | Salle TV | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 48 | Salle TV | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 49 | Salle TV | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 50 | Salle TV | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 51 | Salle TV | Fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 52 | Salle TV | Bati fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 53 | Salle restaurant | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 54 | Salle | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasitaire – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--------------|---|--------|----------|--------|------|--|--|----|---|--|--|
| | restaurant | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Salle restaurant | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 56 | Salle restaurant | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 57 | Salle animation | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 58 | Salle animation | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 59 | Salle animation | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 60 | Salle animation | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 61 | Salle animation | Fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 62 | Salle animation | Bati fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 63 | Bureau Psy | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 64 | Bureau Psy | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 65 | Bureau Psy | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 66 | Bureau Psy | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 67 | Bureau AMP | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 68 | Bureau AMP | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 69 | Bureau AMP | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 70 | Bureau AMP | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 71 | Bureau AMP | Fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 72 | Bureau AMP | Bati fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 73 | Bureau cuisine | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 74 | Bureau cuisine | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 75 | Bureau cuisine | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 76 | Bureau cuisine | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 77 | Bureau cuisine | Fenetre | D | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 78 | Bureau cuisine | Bati fenetre | D | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 79 | Cuisine plonge | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 80 | Cuisine plonge | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 81 | Cuisine plonge | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 82 | Cuisine plonge | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasitaire – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------|---|--------|----------|--------|------|--|--|----|---|--|--|
| 83 | Cuisine plonge | Mur | E | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 84 | Cuisine plonge | Mur | F | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 85 | Cuisine plonge | Fenetre | E | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 86 | Cuisine plonge | Bati fenetre | E | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 87 | Cuisine | Plafond | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 88 | Reserve cuisine | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 89 | Reserve cuisine | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 90 | Reserve cuisine | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 91 | Reserve cuisine | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 92 | Couloir cuisine | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 93 | Couloir cuisine | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 94 | Couloir cuisine | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 95 | Couloir cuisine | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 96 | Couloir cuisine | Fenetre | D | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 97 | Couloir cuisine | Bati fenetre | D | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 98 | Couloir cuisine | Porte | B | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 99 | Couloir cuisine | Bati porte | B | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 100 | Couloir Chaufferie R-1 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 101 | Couloir Chaufferie R-1 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 102 | Couloir Chaufferie R-1 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 103 | Couloir Chaufferie R-1 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 104 | Reserve alimentaire | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 105 | Reserve alimentaire | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasitaire – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------|---|--------|----------|--------|------|--|--|----|---|--|--|
| 106 | Reserve alimentaire | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 107 | Reserve alimentaire | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 108 | Reserve alimentaire | Fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 109 | Reserve alimentaire | Bati fenetre | C | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 110 | Reserve froide | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 111 | Reserve froide | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 112 | Reserve froide | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 113 | Reserve froide | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 114 | Acces compteur eau | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 115 | Acces compteur eau | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 116 | Acces compteur eau | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 117 | Acces compteur eau | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 118 | Local linge sale | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 119 | Local linge sale | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 120 | Local linge sale | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 121 | Local linge sale | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 122 | Local linge sale | Porte | A | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 123 | Local linge sale | Bati porte | A | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 124 | Couloir laverie | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 125 | Couloir laverie | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 126 | Couloir laverie | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 127 | Couloir laverie | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 128 | Couloir laverie | Porte | A | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 129 | Couloir laverie | Bati porte | A | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 130 | Reserve laverie | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasitaire – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------|---|--------|----------|--------|------|--|--|----|---|--|--|
| 131 | Reserve laverie | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 132 | Reserve laverie | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 133 | Reserve laverie | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 134 | Reserve laverie | Porte | A | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 135 | Reserve laverie | Bati porte | A | Bois | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 136 | Laverie | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 137 | Laverie | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 138 | Laverie | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 139 | Laverie | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 140 | Atelier | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 141 | Atelier | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 142 | Atelier | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 143 | Atelier | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 144 | Salle restaurant Mimosa | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 145 | Salle restaurant Mimosa | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 146 | Salle restaurant Mimosa | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 147 | Salle restaurant Mimosa | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 148 | Cuisine Mimosa | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 149 | Cuisine Mimosa | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 150 | Cuisine Mimosa | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 151 | Cuisine Mimosa | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 152 | Chambre 1 Mimosa | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 153 | Chambre 1 Mimosa | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 154 | Chambre 1 Mimosa | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 155 | Chambre 1 Mimosa | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 156 | Chambre2 Mimosa | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasitaire – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|---|--------|----------|--------|------|--|--|----|---|--|--|
| 157 | Chambre2 Mimosa | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 158 | Chambre2 Mimosa | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 159 | Chambre2 Mimosa | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 160 | Chambre3 Mimosa | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 161 | Chambre3 Mimosa | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 162 | Chambre3 Mimosa | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 163 | Chambre3 Mimosa | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 164 | Chambre4 Mimosa | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 165 | Chambre4 Mimosa | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 166 | Chambre4 Mimosa | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 167 | Chambre4 Mimosa | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 168 | Chambre5 Mimosa | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 169 | Chambre5 Mimosa | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 170 | Chambre5 Mimosa | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 171 | Chambre5 Mimosa | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 172 | Chambre6 Mimosa | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 173 | Chambre6 Mimosa | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 174 | Chambre6 Mimosa | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 175 | Chambre6 Mimosa | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 176 | Salle de bain Mimosa | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 177 | Salle de bain Mimosa | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 178 | Salle de bain Mimosa | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 179 | Salle de bain Mimosa | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 180 | Sanitaire1 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 181 | Sanitaire1 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 182 | Sanitaire1 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasitaire – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----|---|--------|----------|--------|------|--|--|----|---|--|--|
| 183 | Sanitaire1 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 184 | Sanitaire2 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 185 | Sanitaire2 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 186 | Sanitaire2 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 187 | Sanitaire2 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 188 | Couloir Mimosa | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 189 | Couloir Mimosa | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 190 | Couloir Mimosa | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 191 | Couloir Mimosa | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 192 | Salle escalier Mimosa | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 193 | Salle escalier Mimosa | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 194 | Salle escalier Mimosa | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 195 | Salle escalier Mimosa | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 196 | Chambre 12 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 197 | Chambre 12 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 198 | Chambre 12 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 199 | Chambre 12 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 200 | Chambre 13 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 201 | Chambre 13 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 202 | Chambre 13 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 203 | Chambre 13 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 204 | Chambre 14 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 205 | Chambre 14 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 206 | Chambre 14 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 207 | Chambre 14 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 208 | Chambre 15 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 209 | Chambre 15 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 210 | Chambre 15 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 211 | Chambre 15 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 212 | Chambre 16 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 213 | Chambre 16 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 214 | Chambre 16 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 215 | Chambre 16 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 216 | Chambre 17 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasite – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|---|--------|----------|--------|------|--|--|----|---|--|--|
| 217 | Chambre 17 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 218 | Chambre 17 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 219 | Chambre 17 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 220 | Chambre 18 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 221 | Chambre 18 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 222 | Chambre 18 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 223 | Chambre 18 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 224 | Chambre 19 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 225 | Chambre 19 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 226 | Chambre 19 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 227 | Chambre 19 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 228 | Chambre 26 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 229 | Chambre 26 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 230 | Chambre 26 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 231 | Chambre 26 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 232 | Chambre 27 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 233 | Chambre 27 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 234 | Chambre 27 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 235 | Chambre 27 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 236 | Chambre 28 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 237 | Chambre 28 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 238 | Chambre 28 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 239 | Chambre 28 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 240 | Chambre 29 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 241 | Chambre 29 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 242 | Chambre 29 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 243 | Chambre 29 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 244 | Chambre 30 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 245 | Chambre 30 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 246 | Chambre 30 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 247 | Chambre 30 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 248 | Chambre 31 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 249 | Chambre 31 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 250 | Chambre 31 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 251 | Chambre 31 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 252 | Chambre 32 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 253 | Chambre 32 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 254 | Chambre 32 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 255 | Chambre 32 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasitaire – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----|---|--------|----------|--------|------|--|--|----|---|--|--|
| 256 | Salle de bain 1 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 257 | Salle de bain 1 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 258 | Salle de bain 1 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 259 | Salle de bain 1 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 260 | Salle de bain 2 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 261 | Salle de bain 2 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 262 | Salle de bain 2 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 263 | Salle de bain 2 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 264 | Salle de douche | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 265 | Salle de douche | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 266 | Salle de douche | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 267 | Salle de douche | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 268 | Chambre 1 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 269 | Chambre 1 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 270 | Chambre 1 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 271 | Chambre 1 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 272 | Chambre 2 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 273 | Chambre 2 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 274 | Chambre 2 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 275 | Chambre 2 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 276 | Chambre 3 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 277 | Chambre 3 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 278 | Chambre 3 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 279 | Chambre 3 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 280 | Chambre 4 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 281 | Chambre 4 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 282 | Chambre 4 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 283 | Chambre 4 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 284 | Chambre 5 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 285 | Chambre 5 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 286 | Chambre 5 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 287 | Chambre 5 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasitaire – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|---|--------|----------|--------|------|--|--|----|---|--|--|
| 288 | Chambre 6 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 289 | Chambre 6 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 290 | Chambre 6 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 291 | Chambre 6 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 292 | Chambre 7 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 293 | Chambre 7 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 294 | Chambre 7 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 295 | Chambre 7 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 296 | Chambre 8 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 297 | Chambre 8 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 298 | Chambre 8 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 299 | Chambre 8 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 300 | Chambre 9 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 301 | Chambre 9 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 302 | Chambre 9 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 303 | Chambre 9 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 304 | Chambre 10 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 305 | Chambre 10 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 306 | Chambre 10 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 307 | Chambre 10 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 308 | Imfirmerie | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 309 | Imfirmerie | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 310 | Imfirmerie | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 311 | Imfirmerie | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 312 | Reserve lingerie | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 313 | Reserve lingerie | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 314 | Reserve lingerie | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 315 | Reserve lingerie | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 316 | Chambre 20 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 317 | Chambre 20 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 318 | Chambre 20 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 319 | Chambre 20 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 320 | Chambre 21 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 321 | Chambre 21 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 322 | Chambre 21 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 323 | Chambre 21 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 324 | Chambre 22 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasitaire – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----|---|--------|----------|--------|------|--|--|----|---|--|--|
| 325 | Chambre 22 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 326 | Chambre 22 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 327 | Chambre 22 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 328 | Chambre 23 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 329 | Chambre 23 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 330 | Chambre 23 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 331 | Chambre 23 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 332 | Chambre 24 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 333 | Chambre 24 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 334 | Chambre 24 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 335 | Chambre 24 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 336 | Chambre 25 | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 337 | Chambre 25 | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 338 | Chambre 25 | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 339 | Chambre 25 | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 340 | Salle de bain | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 341 | Salle de bain | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 342 | Salle de bain | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 343 | Salle de bain | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 344 | Toilettes | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 345 | Toilettes | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 346 | Toilettes | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 347 | Toilettes | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 348 | Vestiaire Homme | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 349 | Vestiaire Homme | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 350 | Vestiaire Homme | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 351 | Vestiaire Homme | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 352 | Vestiaire Femme | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 353 | Vestiaire Femme | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 354 | Vestiaire Femme | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 355 | Vestiaire Femme | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 356 | Salle de reunion | Mur | A | Plâtre | Peinture | Milieu | 0.01 | | | ND | 0 | | |
| 357 | Salle de reunion | Mur | B | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Expertises : Diagnostic Amiante – plomb – état parasitaire – loi Carrez – DPE - ERNT.

EURL. Au capital de 1 000 € RCS 497 862 888 00011 code APE 743 B

GAN RC101.200.432

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----|---|--------|----------|--------|---|--|--|----|---|--|--|
| 358 | Salle de reunion | Mur | C | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |
| 359 | Salle de reunion | Mur | D | Plâtre | Peinture | Milieu | 0 | | | ND | 0 | | |

Tableau pour données manuelles

| N° | Pièces | Coté | Unité de diagnostic ou élément | Substrat | Revêtement apparent | Localisation de la mesure | Mesure 1 (mg/cm ²) | Mesure 2 (mg/cm ²) | Mesure 3 (mg/cm ²) | Nature de la dégradation | Classement | Facteurs* de dégradation du bâti | Obs. |
|----|--------|------|--------------------------------|----------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------|
|----|--------|------|--------------------------------|----------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|------|

* Facteurs de dégradation du bâti :

1 : Le plancher ou le plafond menace de s'effondrer ou en tout ou partie effondré

2 : Des traces importantes de coulures, de ruissellement ou d'écoulement d'eau ont été repérées

3 : Des traces de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité ont été repérées.

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- lutez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.