

Fiche Plomberie - VMC

TACHE	SITUATION	RISQUE PROPRE		RISQUE EXPORTE		RISQUE IMPORTE	
		Origine	Remède	Origine	Remède	Origine	Remède
Alimentation principale						Chute en tranchée	Balisage de fouilles Ouvrage de franchissement matérialisé Remblaiement dès la fin d'intervention
Incorporation	Avec lot GO					Risque de chute Chute de hauteur Survол de charge	Attention au ferailage Sécurité collective lot GO Avertisseur sonore de grue Homme de manœuvre lot GO Coordination avec lot GO
Tube cuivre	Coupe	Coupure	Port de gants	Tube en attente	Signalisation et protection		
	Soudure autogène		Port de lunettes à souder Extincteur Opérateur habilité Chariot porte bouteilles Clapets anti-retour Utilisation allume gaz Protection filtrante pour soudure-brasure galva				
Tube PVC	Colle	Emanation - Inhalation	Ventilation locaux Interdiction de fumer Port de masque	Emanation - Inhalation	Ventilation locaux Interdiction de fumer		
Tube acier	Coupe	Coupure	Port de gants	Tube en attente	Signalisation et protection		
	Soudure à l'arc		Port de masque,gants,tablier, chaussures sécurité,guêtres Opérateur habilité Extincteur Ventilation de la zone de travail	Soudure à l'arc	Protection de zone par rideau pour arc lumineux		
Fixation tuyauteries	Pose en combles	Chute de hauteur	Plateforme individuelle ou échafaudage avec garde corps	Chute de matériau	Balisage de zone		
	Perçage en maçonnerie	Projection d'éclats	Lunettes de protection	Projection d'éclats	Balisage de zone		
Ajustement de tuyauterie	Meulage	Projection de limailles	Lunettes de protection	Projection de limailles	Balisage de zone		
Chauffe-eau électrique	Branchement électrique	Electrocution	Travaux hors tension Opérateur habilité				
RAPPEL	Voir fiche 0: TCE						