

Fiche Ventilation - Climatisation

TACHE	SITUATION	RISQUE PROPRE		RISQUE EXPORTE		RISQUE IMPORTE	
		Origine	Remède	Origine	Remède	Origine	Remède
Adduction gaz	Voir fiche PLOMBERIE Alimentation principale						
Incorporation	Voir fiche PLOMBERIE						
Tube cuivre, PVC, acier	Voir fiche PLOMBERIE						
Fixation et ajustement tuyauterie	Voir fiche PLOMBERIE						
Passage gaines en trémie		Chute	Protection garde-corps sécurité collective lot GO ou platelage	Chute en trémie	Balisage de la zone d'intervention Remise en place de la sécurité initiale en fin d'intervention	Chute de matériau ou matériel en trémie	Platelage de fermeture des trémies supérieures Plinthe en bordure de trémie
VMC	Sorties en terrasse	Chute de hauteur	Garde-corps en terrasse, sécurité collective lot GO				
	Branchement électrique	Electrocution	Travaux hors tension Opérateur habilité				
Calorifugeage de gaines	Isolation par coque ou par laine minérale	Dispersion de fibres	Port de masque				
		Chute de hauteur	Plateforme individuelle stabilisée ou échafaudage avec garde-corps	Chute de matériau ou de matériel	Balisage de la zone		
		Coupure	Port de gants				
	Protection par bande collée ou par revêtement bitumineux	Inhalation	Port de masque Produit non toxique	Inhalation Explosion	Ventilation des locaux Interdiction de fumer		
		Explosion	Interdiction de fumer				
Vent				Envol de matériau	Arrimage des matériaux		
Approvisionnement matériels en terrasse		Par grue	Opérateur habilité Liaison radio	Survol de grue	Avertisseur sonore Mise en place homme de manœuvre Pas de survol des ouvriers		
		Manutention, levage	Voir fiche 0	Rupture d'élingues	Voir fiche 0 Balisage de la zone		
RAPPEL	Voir fiche 0: TCE						